





## ZİNCİR SAPANLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

- Yüksek kaliteli askı zincirleri prensip olarak  $-40^{\circ}\text{C}$  ile  $+200^{\circ}\text{C}$  sıcaklık aralığında kullanılırlar. Taşıma kapasitesinin düşeceği dikkate alınmak kaydı ile askı zincirleri  $+400^{\circ}\text{C}$ 'ye kadar da kullanılabilirler.



- Bilgi:** Diğer askı malzemeleri ile müşterek kullanılmaları halinde diğer askıların müsaade edilebilir kullanma sıcaklıklarını dikkate alın!
- Askı zinciri; kenar korumasız olarak keskin bir kenarda kullanılmasına izin verilen tek askı elemanıdır. Ancak bu durumda taşıma kapasitesinde %20'lik bir düşüş göz önüne alınmalıdır veya bir üst kademe zincir kalınlığı seçilmelidir. Aksi takdirde bir kenar koruyucusu kullanmak mecburiyeti vardır.
- Askı zincirlerinin taşıma kapasiteleri taşıma kapasitesi cetvellerinden veya zincir üzerindeki etiketten öğrenilebilir.



- Önemli:**  $60^{\circ}$ 'yi aşan bir kaldırma açısı ile askı yapmak yasaktır. Böyle bir açı büyüklüğünde ortaya çıkacak kuvvetler katlanarak artacağından kontrol edilemez.
- Askı vinç kancasının uç kısmına zincirleme yapılmamalıdır! Hiçbir zaman  $60^{\circ}$ 'nin üzerinde kol açısı ile sapanlama yapmayın. Keskin kenarlarda kenar koruyucular kullanın. Kullanım esnasında ortam sıcaklığına dikkat ediniz. Hasarlı askı zincirlerinin kullanılmasına asla izin verilemez.



- Kullanmadan önce, zincir gözle kontrol edilip bir eksiği veya hatası olup olmadığına bakılır. Dönmüş olan zincir halkaları kullanımdan önce düzeltilmelidir.

**Bilgi**  
Zincirin dönmesini önlemek için firdöndü kullanınız.

**Bilgi**  
Zincirlerin yıllık kontrolü yasal zorunluluktur.